

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月13日

リコール届出番号	外-3534	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンの燃料供給ホースにおいて、製造指示が不適切なため、製造時に使用する分離剤に誤りがある。そのため、ホース内壁の摩擦力が低くなっているため、接続ノズルとのクランプ締結が適切に行われているにも関わらずラバーホースの抜けが発生して燃料漏れを起こし、最悪の場合、警告灯点灯と共にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ホースの製造時期を確認し、交換が必要なものは良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042F001988～W1K2060042F047831 令和3年5月7日～令和4年8月29日	1,230	右ハンドル
			W1K2060042R009918～W1K2060042R048808 令和4年1月10日～令和4年10月21日	1,163	
	3CA-206204C	「C220d ステーションワゴン」	W1K2062042F003784～W1K2062042F049057 令和3年9月15日～令和4年9月8日	478	
	3CA-206214C	「C220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2062142F003758～W1K2062142F048947 令和3年9月25日～令和4年8月29日	638	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年5月7日～令和4年10月21日	(計3,509台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。