

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42361)  
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年5月31日

リコール届出番号	外-3616	リコール開始日	令和5年5月31日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 ( 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 )		
不具合の部位 (部品名)	その他の装置 (サラウンドビジョン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サラウンドビジョンで使用しているカメラにおいて、製造工程が不適切だったため同軸ケーブル接続部が接触不良になり、車両周囲のカメラ映像が映らないことがある。このため、車両の映像が途絶した際に運転者が車両外側線付近の交通状況の一部を確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、同軸ケーブルを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 84件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知のための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	「7BA-C1UL」	「XT5」	1GYFN9RS6LZ100425 ～ 1GYFN9RS7MZ212362 令和2年1月22日～令和4年4月22日	224	
	「7BA-C1TL」	「XT6」	1GYFP9RS3LZ101333 ～ 1GYFP9RS9MZ226841 令和2年1月22日～令和4年6月24日	273	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月22日～令和4年6月24日	(計497台)	

**【注意事項】**  
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。