

令和6年能登半島地震 土砂崩壊による河道埋塞状況【河原田川】

令和6年1月11日時点

- 1月2日 TEC-FORCE(被災状況調査班(ヘリ調査))により、河原田川の河道埋塞・越流状況を確認
- 1月3日 TEC-FORCE(被災状況調査班(河川調査))により、現地調査を実施
- 1月4日 TEC-FORCE(被災状況調査班(砂防調査))により、ドローン調査を実施
- 1月11日 **TEC-FORCEの被災状況調査による詳細な現場条件等の情報を踏まえ、日建連が現場作業に着手**



令和6年能登半島地震 土砂崩壊による河道埋塞状況【河原田川】

1月2日 ヘリ調査状況



1月4日 ドローン調査状況



1月3日 現地確認状況



県道1号から撮影

