


○北陸地整による痕跡調査と地理院地図の地盤高から判読した結果、新潟県上越市において、約4haの津波による浸水を確認。浸水深は最大1m程度と想定。
 ○この津波により床上浸水1件、床下浸水14件の浸水被害が発生。



今回の浸水範囲と津波浸水想定と比較

津波による浸水範囲

