

## 【事例】 応急仮工事

- 出水により既設護岸が崩壊
- 時期出水にて背後地に甚大な影響が想定されることから、大型土のうによる欠壊防止工事を査定前に実施した

【被災後】



【仮復旧完了】



## 【事例】 応急仮工事

- 出水により既設護岸が崩壊
- 時期出水にて背後地に甚大な影響が想定されることから、大型土のうによる欠壊防止工事を査定前に実施した

【被災後】



【仮復旧完了】





## 【事例】 応急仮工事

- 出水により既設堤防が破堤
- 時期出水にて背後地に甚大な被害を与えていることから、大型土のうによる仮締切工事を査定前に実施した

【被災後】



【仮復旧完了】



## 【事例】 応急仮工事

- 出水により既設橋の橋脚および橋台が洗掘を受け、上部工とともに被災
- 交通上特に重要な道路であるため、本設する位置を避けて、仮設橋による応急仮復旧を実施

【被災後】



【仮復旧完了】

