

平成17年12月からの雪崩等災害発生状況

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

砂防部保全課
2月27日8:00現在

○雪崩等災害の発生状況(平成18年2月27日8時00分現在)

(発生災害)雪:雪崩、土:土石流等、地:地すべり、がけ:がけ崩れ

都道府県名	発生災害	発生件数	人的被害		家屋損壊数		災害発生箇所	被害状況等	発生日	時	集落雪崩	危険箇所
			死者	行方不明	負傷者	全壊流出	一部損壊					
北海道	雪	6						目梨郡羅臼町	道道(知床公園羅臼線)へ流出	1月3日	15時30分頃	
								目梨郡羅臼町 礼文町	雪崩により物置ガラス2枚破損	1月5日	11時頃	1 雪崩危険箇所
								礼文郡礼文町	町道(元地9号線)へ流出	1月30日	7時頃	
								礼文郡礼文町差閉	雪崩により物置小屋1棟全壊	2月21日	10:00	1 雪崩危険箇所
								礼文郡礼文町起登白	雪崩により車庫が1棟一部損壊	2月22日	9:00	1 雪崩危険箇所
								礼文郡礼文町香深村	雪崩により倉庫が1棟一部損壊	2月22日	9:00	
青森県	雪	2						南津軽郡大鰐町虹貝	大鰐温泉スキー場で雪崩発生	2月14日		
								東津軽郡平内町浜子	夜越山スキー場にて雪崩、リフト用の照明1本倒れる	2月16日	夜	
岩手県	雪	5						雫石町橋場	国道46号へ流出、車3台は雪崩手前で停止、けが人等なし。	1月4日	11時05分頃	
								北上市和賀町仙人	国道107号へ流出。	1月24日	12時35分頃	
								下閉伊郡川井村大貫台	県道(大槌川井線)へ流出	2月9日	14時頃	
								宮古市新里町押角	国道340号へ流出	2月9日	17時30分頃	
								盛岡市繋	県道盛岡峯宿温泉線へ流出	2月15日	15:30頃	
								北秋田市阿仁前田	県道(福館阿仁田線)へ流出、車1台巻き込まれ、けが人なし。	1月4日	21時20分頃	
秋田県	雪	7						北秋田郡上小阿仁村 南沢	国道285号へ流出、車3台巻き込まれ、4名自力脱出、けが人なし。	1月4日	22時45分頃	
								鹿角市花輪大字花輪	市道盆坂線へ流出	1月16日	5:30頃	1 雪崩危険箇所
			1		16		1	仙北市田沢湖町 鶴の湯温泉	高さ80m幅100mにわたり雪崩が発生、1名が死亡、16名が負傷	2月10日	11時頃	1 雪崩危険箇所
							1	仙北市田沢湖町 孫六温泉	雪崩により全体的に山側の建物が傾いている	2月10日		1 雪崩危険箇所
								仙北市田沢湖町 孫六温泉	孫六温泉へ向かう私道に雪崩が流出、付近に除雪作業員がいたが被害無し	2月10日		
								秋田県仙北市田沢湖玉川	国道341号へ流出	2月24日	10:15頃	
								由利本庄市岩城滝俣 宮ノ下	山麓が崩壊し、雪が人家に流入、家族7名避難	2月14日	19:25	雪崩危険箇所
	がけ	1					1					
山形県	雪	10						最上郡真室川町差首鍋	国道344号へ流出	12月31日	13時30分頃	
								西置賜郡小国町大石沢	大石沢川の河道を閉塞	2月6日	9時頃	
								鶴岡市 一露	県道余目温海線へ流出	2月8日	11:40分	
								西置賜郡小国町沼沢	国道113号へ流出	2月14日	14:40頃	
								西置賜郡小国町道越	1級河川間瀬川に流出	2月15日	7:50頃	
								西置賜郡小国町沼沢	1級河川桜川の河道を閉塞	2月15日	13:00頃	
								西置賜郡小国町大石沢	大石沢川の河道を閉塞	2月15日		
								最上郡鮎川村京塚	急傾斜の待ち受け擁壁で捕捉	2月15日	14時発	1 雪崩危険箇所
								西置賜郡小国町桜川	1級河川桜川の河道が閉塞	2月16日	13時発	
	地	1					1	尾花沢市銀山	雪崩が2回発生し、2回目急傾斜の待受擁壁を乗り越えて人家1戸の軒先が一部破損(菅野代警察官寮線)にかかる斜面に滑落崖を発見	2月22日	23:30	1 雪崩危険箇所
福島県	雪	5						鶴岡市旧温海町 鷹ヶ坂		12月27日	15時頃	地すべり危険箇所
								南会津郡館岩村大字穴原	国道352号へ流出、車1台巻き込まれ、1名自力脱出、けが人なし。	1月3日	19時00分頃	
								南会津郡南郷村大字東	国道289号へ流出、車2台が巻き込まれたが排雪し救助、けが人なし。(近接2箇所)	1月3日	20時00分頃	
								大沼郡昭和町佐倉	人家背後に雪崩流出	1月16日		1 雪崩危険箇所
								喜多方市山都町蓬萊川下	国道459号へ流出ストンガード破損	2月15日	6:50報告	
								大沼郡昭和村	雪崩により野尻川が閉塞し氾濫、床上浸水2等床下浸水7棟	2月16日		
新潟県	雪	17						十日町市伊達丙 土市	市道新宮野中線へ流出	12月24日	9:00	1 雪崩危険箇所()
								中魚沼郡津南町前倉	国道405号へ流出、通行車両1台巻き込まれ	12月24日	9:30	
								十日町市八箇 孕石	集落内の市道孕石控木線へ流出、近くに住家なし。	12月24日	9:30	
								南魚沼郡湯沢町土樽	魚野川を越えて県道土樽越後中里停車場線に約200m埋塞(河道閉塞は無し)	12月28日	8:20	
				4				南魚沼郡湯沢町土樽	1-7号沢沢スキー場で従業員4名雪崩に巻き込まれる	1月3日	10:45	1 雪崩危険箇所
							1	妙高市燕	雪崩により旅館窓ガラス2枚破損	1月3日	15:00	1 雪崩危険箇所
								南魚沼郡湯沢町湯沢	GALA湯沢スキー場で客2名が雪崩に巻き込まれるがけが人なし	1月3日	15:40	
					7			南魚沼郡湯沢町三国	苗場スキー場リフト降り場付近で雪崩発生従業員3名と客4名がけが	1月3日	17:20	
								南魚沼郡湯沢町火打～南魚沼郡湯沢町三俣	国道17号へ流出(近接3箇所雪崩発生)	1月3日～1月4日	1:30	
								十日町市 西浅河原	雪崩により倉庫が一部損壊	1月5日	17:00	1 雪崩危険箇所
								糸魚川市和泉	自宅裏に流出、1戸(1名)自主避難	1月6日	14:30頃	1
								南魚沼郡湯沢町土樽	開越道へ流出、流出した雪に乗り上げた車両に後続車両が追突、けが人なし	1月8日	11:00頃	
								魚沼市上折立	県道栃尾又上折立線へ流出	1月12日	4:50頃発	
								糸魚川市西飛山	県道西飛山能生線へ雪崩流出	1月14日	5:30頃	1 雪崩危険箇所
					3			妙高市関山	赤倉山系前山でドレッキング中に3名が雪崩に巻き込まれ負傷	1月28日	13:00頃	
								魚沼市大湯温泉地内・栃尾又	県道栃尾又上折立線へ流出(近隣の国道352号と合わせて計3箇所雪崩発生)	1月28日	1:30頃～6:00頃発	
								十日町市小泉 浅河原	国道253号へ流出、落石防護柵ブロックが転倒し、ダンプトラック前部が破損	2月17日	16:30	
	地	3					1	東蒲原郡阿賀町 五十島	地すべりに伴う倒木による被害	12月22日	15時頃	
								西蒲原郡弥彦村 観音寺	地すべりに伴い県道弥彦室線が亀裂等の損壊	1月16日		
	がけ	1						佐渡市中佐為	地すべりに伴い開水路に崩土が被る	2月18日	9:00	
								長岡市栃尾大野	人家裏でがけ崩れが発生、被害無し	1月31日		

平成17年12月からの雪崩等災害発生状況

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

砂防部保全課
2月27日8:00現在

○雪崩等災害の発生状況(平成18年2月27日8時00分現在)

発生災害)雪:雪崩、土:土石流等、地:地すべり、がけ:がけ崩れ													
都道府県名	発生災害	発生件数	人的被害		家屋損壊数		災害発生箇所	被害状況等	発生日	時	集落雪崩	危険箇所	
			死者	行方不明	負傷者	全壊流出							半壊
長野県	雪	9		1			北安曇郡小谷村千国乙	白馬317国際スキー場ゲレンデ外の雪崩危険箇所を点検中1名雪崩に巻き込まれ重傷、明神店の上宮川谷で登山客2名が雪崩に巻き込まれ、1名が心肺停止の状態	12月31日	7:50	1	雪崩危険箇所	
				1			松本市上高地	物置1戸一部損壊	1月3日	9:00頃			
							下水内郡栄村屋敷	家屋一部損壊	1月3日	19時00分頃	1	雪崩危険箇所	
						1	北安曇郡小谷村中	人家の玄関が損壊し、自動車1台が雪に埋まる	1月14日	AM	1	雪崩危険箇所	
						1	下水内郡栄村屋敷	人家の玄関が損壊し、自動車1台が雪に埋まる	2月5日	7:30頃	1	雪崩危険箇所	
				4			茅野市豊平	碓氷峠赤岩ノ頭付近で発生した雪崩に登山客8名が巻き込まれ4名負傷	2月11日	10:30頃			
							下高井郡山ノ内町仏岩	町道横湯地獄谷線へ流出	2月15日	6時頃発見	1	雪崩危険箇所()	
							松本市上高地	上高地・乗鞍スーパー林道 蛭窪トンネル付近で雪崩が発生、車3台が動けなくなる	2月26日	11:00頃			
				1			白馬村唐松岳	唐松岳頂上付近で雪崩が発生、登山客が1名足を骨折	2月26日	14:00頃			
石川県	雪	3					長野市七二会 市場	水田が幅15mにわたり地すべりを起こす	1月16日	16:00発見			
							金沢市山王町1丁目	車庫1棟一部損壊	1月9日	11:45	1	雪崩危険箇所	
							白山市白峰	家裏の杉林まで流出 2世帯自主避難	1月14日	夕方	1	雪崩危険箇所	
							金沢市儀町	医王山スキー場で雪崩発生、一部ゲレンデ閉鎖	1月15日	4:00頃			
			土	1				白山市河内町内尾	山腹が崩壊し普通河川へ流出	2月13日	7:30頃		
富山県	雪	7					鳳珠郡門前町赤神	人家裏斜面崩壊、待ち受け擁壁により捕捉、1世帯避難勧告	1月14日	10:30頃			
			がけ	1			1	珠洲市大谷町	家屋一部損壊	1月14日	9:00頃		
								下新川郡宇奈月町大字内山	町道内山11号線に雪が堆積	1月12日	6:00	1	雪崩危険箇所
								南砺市太美	県道金沢湯桶福光線へ流出	1月14日	8時通報		
								富山市原	富山地方鉄道立山線に流出	1月14日	AM		
岐阜県	雪	7					南砺市法林寺	県道金沢井波線に流出	1月14日	9:00頃			
								南砺市利賀村大勘場	県道利賀河合線に流出	1月14日	16:00通報		
								南砺市利賀村菅沼	国道471号に流出	1月14日	16:00頃		
								下新川郡宇奈月町嘉々堂谷	温泉の引湯管破損	1月14日	PM		
			土	1				富山市本宮	山腹が崩壊し富山地方鉄道のスノーフェッド上部が破損し、土砂が線路を塞ぐ	2月20日	6時頃		
滋賀県	雪	1					南砺市西赤尾	国道156号の法面が崩落	1月20日	2:30通報			
								富山市片掛	国道41号に崩落	1月15日	1:10		
			がけ	3				富山市牛ヶ増	人家裏斜面が崩落、用水路に一部土砂流入	1月27日	不明		
								小矢部市高坂	人家前斜面が崩壊	2月15日	不明		
								1	郡上市高鷲町大鷲 向鷲見	用水路に雪が溜まって雪崩発生	12月5日	9:30	1
岐阜県	雪	7					大野郡白川村牧～高山市荘川町牧戸	国道156号へ流出(近接3箇所です雪崩発生)	12月22日	12時頃～14時			
								飛騨市河合町福越	擁壁(急傾斜施設)が雪崩を捕捉	12月24日	7:30	1	雪崩危険箇所
							1	高山市久々野町 久々野	人家1戸一部損壊	1月14日	9時頃	1	雪崩危険箇所
								高山市荘川町野々俣	国道156号へ流出	1月14日	5:30頃		
								飛騨市神岡町大字中山	神岡鉄道へ流出 一時運休	1月14日	19:00		
福井県	雪	8					揖斐郡揖斐川町藤橋	電柱二本倒壊	1月14日	夕方			
								伊香郡余呉町槽坂	国道365号へ流出	12月14日	20:30		
								大野市東勝原	県道上小池勝原線へ流出	12月14日	15:00頃		
								大野市下山	国道158号へ流出、通行車両1台巻き込まれ	12月20日	7:20		
								大野市箱ヶ瀬	国道158号へ流出	12月22日	12:30		
兵庫県	雪	8					勝山市北谷町東山	国道157号へ流出	12月23日	12:20			
								大野市長野	国道158号へ流出、橋梁が横に約90cmずれ	12月24日	9:10		
								越前市中居	国道417号へ流出、通行車両1台埋まる	12月29日	22:15		
								大野市下打波	県道上小池勝原線へ流出	1月2日	16:30		
								大野市谷戸口	県道上大納下山線へ流出	1月13日	13:30頃		
兵庫県	雪	1					三方郡美浜町早瀬	町道嶽山線脇斜面崩壊	1月15日	6:00			
			土	1				福井市大矢町	普通河川別煙川を雪混じり土砂が一部閉塞	1月16日	不明		
			がけ	3				福井市下一光町	県道上一光大丹生線へ流出	1月14日	20:30頃		
								越前市西河内町	県道武生美山線へ流出	1月15日	0:40頃		
								越前市別印	車庫1棟全快小屋1棟一部損壊、土砂が国道417号へ流出	2月17日	22:18頃		
兵庫県	がけ	1				1	養父市大屋町横行	人家裏斜面崩壊、家屋一部損壊 1世帯に避難指示	1月13日	22:00			
島根県	雪	1					邑智郡邑南町市木	瑞穂ハイランドスキー場で雪崩発生	1月14日	9:15頃			
岡山県	土	1					苫田郡鏡野町大字羽出	斜面上部が崩壊、非難勧告 1世帯避難	1月14日	10:20			
合 計		110	1	37		12					26		

詳細については確認中であり変わる事もある。

情報は地方整備局等及び道府県からの情報に基づく。

雪崩及び積雪地域における土砂災害について記載。

雪崩 88件
(うち、集落雪崩(住家周辺の雪崩、26件))
土石流等 4件
地すべり 8件
がけ崩れ 10件