

最上川(山形県西村山郡朝日町)^{おおふなき}大船木地すべりの崩落について

平成 18 年 4 月 7 日 13:00 現在
国土交通省河川局 治水課
防災課
砂防部保全課
道路局 地方道・環境課

最上川上流(左岸側)の山形県西村山郡朝日町 大船木地すべりが、
4月7日(本日)未明に崩落。

- 地すべり 延長 約150m
幅 約100m
最大崩落高 約30m
 - ・ 最上川(国土交通大臣管理区間)への崩落量は調査中。
 - ・ 川幅約100mのうち1/3程度を埋塞。最上川は流れている。
 - ・ 地すべり地形は、当該地すべり上部にも存在。

- 県道長井大江線も崩落
 - ・ 通行止め。
 - ・ 大船木、大淀集落への通行は国道287号(対岸)で確保。

- 国交省の対応
 - ・ 山形河川国道事務所職員が現場着(8:00頃)。
 - ・ ヘリによる調査を10:00(AM)より実施。
 - ・ 土木研究所土砂管理研究グループ 藤澤上席研究員を派遣し現地調査を実施中(13:00～)

- 大船木地すべりについて
 - ・ 農林水産大臣(農村振興局)指定の地すべり防止区域。

問い合わせ先

治水課 竹島企画専門官(内線 35-612) 直通5353-8451

防災課 杉原水防企画官(内線 35-713) 直通5353-8458

砂防部保全課 西山保全調整官(内線 36-202)、田村課長補佐(内線 36-242)
直通5353-8469

地方道・環境課 小輪瀬課長補佐(内線 38-142) 直通5253-8495



農林水産大臣(農村振興局)指定
地すべり防止区域

県道長井大江線

大船木

最上川

崩落箇所

杉山


国道287号

朝日町

大淀

大杉橋





H18年4月7日 9:00





崩壊前

H18年4月5日



崩壊後

県道

幅約100m

長さ約150m

H18年4月7日 9:00