


平成19年 7月梅雨前線豪雨に伴う土砂災害発生状況

土砂災害報告件数 58件(16県)
うち7/6以降 28件(10県)
負傷者1名(熊本県 宇城市 小川町 北海東 1名)
家屋被害 : 全壊 2戸、一部破損 14戸

| | 件数 | | 負傷者 | | 家屋被害(戸) | | | |
|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | うち 7/6~ | うち 7/6~ | うち 7/6~ | うち 7/6~ | 全壊 | うち 7/6~ | 一部 損壊 | うち 7/6~ |
| | | | | | | | | |
| 北海道 | | | | | | | | |
| 青森県 | | | | | | | | |
| 岩手県 | | | | | | | | |
| 宮城県 | | | | | | | | |
| 秋田県 | | | | | | | | |
| 山形県 | | | | | | | | |
| 福島県 | 1 | | | | | | | |
| 茨城県 | | | | | | | | |
| 栃木県 | | | | | | | | |
| 群馬県 | | | | | | | | |
| 埼玉県 | | | | | | | | |
| 千葉県 | | | | | | | | |
| 東京都 | | | | | | | | |
| 神奈川県 | | | | | | | | |
| 新潟県 | 3 | | | | | | | |
| 富山県 | | | | | | | | |
| 石川県 | | | | | | | | |
| 福井県 | | | | | | | | |
| 山梨県 | | | | | | | | |
| 長野県 | | | | | | | | |
| 岐阜県 | | | | | | | | |
| 静岡県 | | | | | | | | |
| 愛知県 | | | | | | | | |
| 三重県 | | | | | | | | |
| 滋賀県 | 1 | | | | | | | |
| 京都府 | | | | | | | | |
| 大阪府 | | | | | | | | |
| 兵庫県 | | | | | | | | |
| 奈良県 | 1 | | | | | | | |
| 和歌山県 | | | | | | | | |
| 鳥取県 | | | | | | | | |
| 島根県 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 岡山県 | | | | | | | | |
| 広島県 | 1 | | | | | | | |
| 山口県 | 3 | | | | | | 1 | |
| 徳島県 | | | | | | | | |
| 香川県 | | | | | | | | |
| 愛媛県 | 4 | 1 | | | | | 1 | |
| 高知県 | 2 | 2 | | | | | | |
| 福岡県 | 1 | 1 | | | | | | |
| 佐賀県 | 6 | 4 | | | | | 1 | 1 |
| 長崎県 | 8 | 4 | | | | | 3 | 1 |
| 熊本県 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大分県 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 9 | 5 | | | | | 3 | 2 |
| 沖縄県 | | | | | | | | |
| 合計件数 | 58 (16県) | 28 (10県) | 1 (1県) | 1 (1県) | 2 (2県) | 2 (2県) | 14 (9県) | 7 (6県) |



熊本県 宇城市 小川町 北海東
(負傷者 1名)

7月3日発生

さつまいまいずみ みやがはま

JR九州 指宿枕崎線 薩摩今和泉～宮ヶ浜駅間 (鹿児島県) 土砂災害により **脱線**
(乗客等8名 けが無し、 4日夜 運行再開)



7月6日発生

かみましきぐん やまとまち こうまちく

熊本県 上益城郡 山都町甲馬地区 土砂災害により **家屋全壊1戸、一部損壊1戸**
事前避難により 人的被害無し



7月7日発生

あそし いちのみやまち さかなし

熊本県 阿蘇市 一の宮町 坂梨 国道265号の崩落により車両2台が転落
3名軽傷

