

【施設効果事例】三重県いなべ市(小滝川)



災害発生日:平成24年9月18日 11時30分頃

降雨状況:連続雨量 405mm(9月14日 21時～18日 12時) ふじわら だけ 藤原岳観測所

時間最大雨量 38mm(9月18日 10時～11時)

発生箇所:三重県いなべ市藤原町坂本 小滝川

状況:前線性豪雨により土石流が発生したが、砂防堰堤等の施設が整備されており、土石流を捕捉。下流地区の土石流被害を未然に防止した。

いなべ市藤原町坂本地区の施設整備状況



1号堰堤および遊砂地の土石流捕捉状況



7月25日



9月19日


遊砂地の土石流捕捉状況



小滝川と保全対象



遊砂地の状況



【施設効果事例】三重県いなべ市(西之貝戸川)



災害発生日:平成24年9月18日 14時55分頃

降雨状況:連続雨量 610mm(9月14日 21時~18日 15時)

ふじわら だけ
藤原岳観測所

時間最大雨量 96mm(9月18日 14時~15時)

発生箇所:三重県いなべ市藤原町大貝戸 西之貝戸川

状況:前線性豪雨により土石流が発生したが、砂防堰堤等の施設が整備されており、土石流を捕捉。下流地区の土石流被害を未然に防止した。



支川2号



支川1号



本川2号



本川4号



捕捉後

