

平成29年10月29日に長野県東筑摩郡生坂村で発生した土砂災害に対して

国土交通省砂防部  
平成29年12月21日

# 緊急的に地すべり防止工事を実施します

平成29年10月29日の台風第22号に伴い発生した地すべりに対して、長野県が緊急に対策工事を実施します。

おおくら

## ●大倉地区

全景 (対策イメージ)

### 位置図



東筑摩郡生坂村  
大倉地区

### 【大倉地区】

長野県東筑摩郡生坂村

発生日時 : 平成29年10月29日

保全対象 : 人家33戸、一級河川犀川  
県道、公共施設3箇所

崩壊の規模 : 幅90m 長さ285m

主な対策工 : 横ボーリング工、護岸工



地すべりブロック

横ボーリング工

被災ブロック



地すべりブロック頭部の滑落崖  
【約30cm】



地すべりブロック下段頭部の滑落崖  
【約1000cm】



地すべりブロック下段頭部の滑落崖  
【約40cm】

護岸工