

令和5年7月10日に福岡県八女郡広川町で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和5年8月23日

令和5年7月10日に発生した地すべりに対して、福岡県が緊急的な対策事業を実施します。

●^{さかせだに}逆瀬谷地区 位置図



全景写真



【逆瀬谷地区】

やめぐん ひろかわまちみずはら

福岡県八女郡広川町水原

- ・発生年月日：令和5年7月10日
- ・保全対象：人家、町道、農地、宅地、耕地等
- ・崩壊規模：長さ約110m、幅約50m
- ・主な工法：横ボーリング工、アンカー工等

町道・河川の被災状況



滑落崖の状況

