



位置図



崩落状況全景

(6月12日10時撮影)



(6月14日10時撮影)



※写真は内閣府沖縄総合事務局撮影

被災状況



写真① 村道坂田線



写真② 村道坂田線



写真③ 県道35号線



写真④ 県道35号線

(写真提供: 沖縄県)