


【施設効果事例】金立川砂防堰堤(佐賀県佐賀市金立町)

災害発生日 : 令和3年8月13日(推定)
降雨状況 : 連続雨量 1,100mm (8月11日0時~18日23時)
 時間最大雨量 47mm (8月13日13時~16時)
 ※川久保雨量観測所(県)
発生箇所 : 佐賀県佐賀市金立町
状況 : 8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、施工中の砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止した。

位置図

全景

土石流発生前 (R3.7)

土石流発生直後 (R3.8.15)
