

災害発生日：令和4年8月3日
降雨状況：連続雨量 633mm (8月3日7時～4日8時)
時間最大雨量 98mm (8月3日18時～19時)
※朝日雨量観測所 (8月3日23時～4日1時欠測)
やまがた にしおきたま おぐに ごみさわ
発生箇所：山形県西置賜郡小国町五味沢
崩壊状況：流木捕捉量 約450m³
状況：8月3日から4日にかけての大雨により多量の流木が発生したが、平成14年に飯豊山系砂防事務所(国)が既設砂防堰堤に設置した流木対策施設により流木を捕捉。

位置図



全景



流木捕捉工設置前 (H12 撮影)



流木捕捉工設置時 (H14)



流木発生後 (R4.8.6)

