


【施設効果事例】 ビワミズ沢沈砂地工(静岡市葵区平野地先)

災害発生日：令和4年9月24（推定）
 降雨状況：連続雨量 420mm（9月22日15時～9月24日4時）
 時間最大雨量 82mm（9月24日1時～2時）
 ※静岡県平野観測所
しずおか しずおか あおい ひらの
 発生箇所：静岡県静岡市葵区平野地先
 崩壊状況：土石流捕捉量 約2,000m³（推定値）
 状況：台風15号による大雨により土石流が発生したが、沈砂地が整備されており土砂を捕捉。下流地区への被害を未然に防止した。



静岡県静岡市



土石流発生前 (R4.8.23撮影)



砂防堰堤の諸元
 堤長 L=88.5m
 堤高 H=3.0m
 完成 令和3年11月
 施工 静岡河川国道事務所

土石流発生後 (R4.9.28撮影)

