

# 【施設効果事例】伊佐布矢下川原地区\_急傾斜地崩壊防止施設

## 位置図

静岡県

静岡市

○令和4年9月23日の台風第15号により倒木及びがけ崩れが発生したが、静岡県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており倒木及び崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日

降雨状況 : 連続雨量 482mm (9月22日13時 ~ 24日 1時)

時間最大雨量 93mm (9月23日21時 ~ 22時)

しずおかししみずく いざぶやしもがわら

発生箇所 : 静岡県静岡市清水区 伊佐布矢下川原地区

捕捉量 : 倒木及び土砂 約500m<sup>3</sup>

## がけ崩れ発生状況

全景



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)

## 土砂等捕捉状況

人家



がけ上部より

※周辺人家 (写真奥側) に被害無し