


【施設効果事例】 小小倉沢下流砂防堰堤(山形県西置賜郡小国町)

災害発生日：令和4年8月3日
降雨状況：連続雨量 549mm (8月3日7時～4日8時)
時間最大雨量 68mm (8月3日17時～18時)
※三体山雨量観測所
やまがた にしおきたま おぐに いしたき
発生箇所：山形県西置賜郡小国町石滝
崩壊状況：土石流捕捉量 約300m³
状況：8月3日から4日にかけての大雨により土石流が発生したが、飯豊山系砂防事務所(国)による砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図



全景



土石流発生前
(R3.10.26)



土石流発生直後
(R4.8.10)

