

【施設効果事例】南浮田町区域_急傾斜地崩壊防止施設

（青森県西津軽郡鱒ヶ沢町）

みなみうきた まち

にしつ がる ぐん あじ が さわ まち

位置図

青森県

西津軽郡鱒ヶ沢町



○令和4年8月9日からの大雨によりがけ崩れが発生したが、青森県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年8月10日

降雨状況 : 連続雨量 242mm (8月9日 0時~11日15時)

時間最大雨量 26mm (8月9日15時~16時)

にしつ がる ぐん あじ が さわ まち みなみうきた まち

発生箇所 : 青森県西津軽郡鱒ヶ沢町 南浮田町区域

捕捉量 : 約7.0m³

がけ崩れ発生状況

全景



災害発生前

土砂捕捉状況



災害発生後

崩壊土砂を捕捉!



災害発生後

※周辺人家（写真手前）に被害無し

急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び待受け擁壁）