

【施設効果事例】 森谷沢砂防堰堤(静岡県静岡市葵区牛妻)

もりやさわ さぼうえんてい

しずおかしあおいくうしづま

災害発生日：令和4年9月23日
降雨状況：連続雨量 226mm (9月23日18時～24日3時)
時間最大雨量 69mm (9月23日23時～24時)
※牛妻雨量観測所
発生箇所：静岡県静岡市葵区牛妻
崩壊状況：土石流捕捉量 約3,000m³
状況：台風第15号に伴う大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が土砂と流木を捕捉。下流への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図




森谷沢砂防堰堤

全景



土石流発生前 (H29年12月4日)



土石流発生後 (R4年9月23日)

