

【施設効果事例】幸町地区急傾斜地崩壊防止施設

位置図

静岡県



○令和4年9月23日の台風第15号によりがけ崩れが発生したが、静岡県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和4年9月23日

降雨状況 : 連続雨量 308mm (9月23日14時 ~ 24日 9時)

時間最大雨量 78mm (9月24日 1時 ~ 2時)

ふじしなかのごう

発生箇所 : 静岡県富士市中之郷

捕捉量 : 約20m³

崩壊土砂を
捕捉！！

がけ崩れ発生状況

全景



災害発生前
令和4年9月

土砂捕捉状況



災害発生後

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)

※周辺人家 (写真左側) に被害無し