


災害発生日：令和4年9月23日  
 降雨状況：連続雨量 147mm (9月22日14時～24日2時)  
 時間最大雨量 19mm (9月23日18時～19時)  
 ※新倉観測所  
やまなし みなみこま はやかわ おおはらの  
 発生箇所：山梨県南巨摩郡早川町大原野  
 崩壊状況：土石流捕捉量 約900m<sup>3</sup>  
 状況：台風15号により土石流が発生したが、富士川砂防事務所(国)による砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。  
 下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図



全景



土石流発生前  
(R4.8.26)

塩島沢第6砂防堰堤  
 堤長 L=59.0m  
 堤高 H=6.0m  
 完成 令和2年  
 施工 富士川砂防事務所



土石流発生後  
(R4.10.3)

