

【施設効果事例】やくしざわ にごう さぼうえんてい 薬師沢2号砂防堰堤ながのけん おがわむら いなおか (長野県小川村稲丘)

災害発生日：令和4年8月6日(推定)
 降雨状況：連続雨量129mm(8月6日18時～7日2時)
 時間最大雨量69mm(8月6日20時～21時)
 ※小川雨量観測所
 発生箇所：長野県上水内郡小川村稲丘
 崩壊状況：土石流捕捉量 約4,500m³(推定値)
 状況：8月1日から6日の前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流域への被害を未然に防止し効果を発揮した。


位置図



全景



土石流発生前 (R3年10月)



土石流発生後 (R4年8月8日)

