

# 【施設効果事例】 油山川砂防堰堤(静岡県静岡市葵区油山)

ゆやまがわ さぼうえんてい

しずおかしあおいくゆやま



災害発生日：令和4年9月23日  
降雨状況：連続雨量 226mm (9月23日18時～24日3時)  
時間最大雨量 69mm (9月23日23時～24時)  
※牛妻雨量観測所  
発生箇所：静岡県静岡市葵区油山  
崩壊状況：土石流捕捉量 約3,000m<sup>3</sup>  
状況：台風第15号に伴う大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が土砂と流木を捕捉し、下流域への被害を軽減させた。

## 位置図



## 全景



## 土石流発生前 (H27年11月26日)



## 土石流発生後 (R4年9月23日)

