


# 【施設効果事例】 ずり口谷川砂防堰堤 (宮崎県東臼杵郡椎葉村松尾)

災害発生日：令和4年9月18日（推定）  
 降雨状況：連続雨量 713mm  
 （9月17日0時～20日7時）  
 時間最大雨量 42mm  
 （9月18日11時～12時）  
 ※岩屋戸雨量観測所  
 発生箇所：宮崎県東臼杵郡椎葉村松尾  
 崩壊状況：土石流捕捉量 約3,500m<sup>3</sup>  
 状況：令和4年台風第14号に伴う大雨により  
 土石流が発生したが、砂防堰堤が整備  
 されており、土砂及び流木を捕捉。  
 下流地域への被害を未然に防止し効果  
 を発揮した。

位置図



土石流発生前（令和4年6月29日）



土石流発生後（令和4年9月26日）

