

【施設効果事例】 なな やま 七山地区 急傾斜地崩壊防止施設 (佐賀県唐津市) からつ

○令和5年7月10日の大雨によりがけ崩れが発生したが、佐賀県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されており崩壊土砂を捕捉。周辺人家等への被害を未然に防止した。



発生日 : 令和5年7月10日
 降雨状況 : 連続雨量 300mm
 (7月7日9時~7月10日16時)
 時間最大雨量 79mm
 (7月10日5時~6時)
からつ し ななやま
 発生箇所 : 佐賀県唐津市七山上組-1地区
 捕捉量 : 約100m³

