

# 【施設効果事例】 下鞆渚地区 地すべり対策施設 (和歌山県紀の川市)

## 位置図

下鞆渚地区



○令和5年台風第2号に伴う大雨により、同一の地すべり防止区域内の施設未整備箇所において地すべりが発生したが、和歌山県による地すべり対策施設が整備中の箇所では、被災は確認されなかった。

発生日 : 令和5年6月3日

降雨状況 : 連続雨量 209mm (6月1日19時~2日24時)


時間最大雨量 28mm (6月2日 9時~10時)

わかやま

きのかわ

しもともぶち

発生箇所 : 和歌山県紀の川市 下鞆渚


 無対策の地すべり  
ブロック

対策工事中の地すべりブロック

