


【施設効果事例】^{あなぶち}穴淵砂防堰堤^{やまがた にしおきたま おぐに}（山形県西置賜郡小国町）

災害発生日：令和5年6月28日
 降雨状況：連続雨量 152mm（6月27日12時～29日10時）
 時間最大雨量 22mm（6月28日3時～4時）
 ※朝日雨量観測所
^{やまがた にしおきたま おぐに ごみさわ}
 発生箇所：山形県西置賜郡小国町五味沢
 崩壊状況：流木捕捉量 約450m³
 状況：6月27日からの降雨により大量の流木が発生したが、平成14年に飯豊山系砂防事務所（国）が既設砂防堰堤に設置した流木対策施設により流木を捕捉し、町道（針生平五味沢線）を保全した。
 なお、本施設は令和4年8月出水時においても流木を捕捉しており、流木対策施設としての効果を継続して発揮している。

位置図



全景



令和4年8月出水後 (R4.8.6)



流木撤去後 (R4.9.30)



出水中 (R5.6.28)



流木発生後 (R5.6.30)

