【施設効果事例】三郷川第1砂防堰堤

土砂・流木発生日:令和5年6月2~3日の間

降雨状況 : 連続雨量 421mm (6月2日1時~6月3日9時)

時間最大雨量 34mm(6月2日15時)

※静岡県関の沢観測所 はずおか しずおか あおい にゅうじま

発生筒所 : 静岡県静岡市葵区入島地先

崩壊状況 : 土砂·流木捕捉量 約2,000m3 (推定値)

状 況 : 三郷川第一砂防堰堤は、令和4年台風第15号

により流出した土砂及び流木を捕捉したが、 令和5年台風第2号による大雨で流出した土砂

及び流木をさらに捕捉し、下流への被害を軽

減した。



堰堤諸元

堰高 H=10.0m 堰長 L=55.0m 昭和50年3月完成

平成30年3月流木捕捉工整備



土砂・流木発生前 (R3.5.10撮影)



土砂・流木発生後 (R4.9.29撮影)



土砂・流木発生後 (R5.6.4**撮影**)