

【施設効果事例】 飯塚地区 急傾斜地崩壊防止施設 (石川県珠洲市)

位置図



○能登地方を震源とする震度6強の地震により、施設整備前の箇所においてがけ崩れが発生したが、国土強靱化対策として石川県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されていた箇所では、被災は確認されなかった。

発生日 : 令和5年5月5日 14時42分
 震源地 : 石川県能登地方
 各地の震度 : 震度6強 石川県珠洲市
 震度5強 石川県能登町
 震度5弱 石川県輪島市
 発生箇所 : 石川県珠洲市 正院町飯塚

平面図 がけ崩れ発生箇所

- 凡例
- : 施設整備済箇所
 - : 保全人家
 - : 土砂災害警戒区域



近景 がけ崩れ発生状況



※施設整備済箇所では被災なし