


# 【施設効果事例】霞台南地区急傾斜地崩壊防止施設（神奈川県横浜市）

## 位置図



○令和5年台風第2号に伴う大雨により、一連の斜面において施設未整備箇所においてがけ崩れが発生したが、神奈川県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されていた箇所では、被災は確認されなかった。

発生日：令和5年6月3日

降雨状況：連続雨量 194mm（6月2日0時～3日12時）

時間最大雨量 12mm（6月2日12時～13時）

よこはま かすみだい

発生箇所：神奈川県横浜市 霞台

## 近景 がけ崩れ発生状況



## 全景 がけ崩れ発生箇所



急傾斜地崩壊防止施設  
（法枠工）