

# 【施設効果事例】 大谷東谷川砂防堰堤 (兵庫県美方郡香美町小代区大谷)



位置図

災害発生日 : 令和5年8月15日 (推定)  
降雨状況 : 連続雨量 280mm (8月14日 21時～ 15日 20時)  
時間最大雨量 64mm (8月15日 2時～3時)  
発生箇所 : 兵庫県美方郡香美町小代区大谷  
崩壊状況 : 土石流捕捉量 (610m<sup>3</sup>)  
状況 : 8月15日の台風7号に伴う大雨により土石流が発生したが、平成27年度に整備していた砂防堰堤が土石流及び流木を捕捉し、下流の人家84戸、公共施設等への被害を事前に防止した。

### 土石流発生前



### 土石流発生直後




### 保全対象



小代地域局



保全対象人家



航空写真

