


【施設効果事例】 木地山砂防堰堤

きじやまさぼうえんてい

とっとりけんとうはくぐんみささちょうきじやま (鳥取県東伯郡三朝町木地山)

災害発生日: 令和5年8月15日
降雨状況: 連続雨量 : 402mm(8月14日19時~16日7時)
時間最大雨量 : 36mm(8月15日15時~16時)
※速報値 ※加谷雨量観測所

発生箇所: 鳥取県東伯郡三朝町木地山
崩壊状況: 流木等捕捉量 約200m³(推定値)
状況 : 8月14日からの台風第7号に伴う大雨時に流木等を捕捉。
下流域の国道や住宅への被害を未然に防止し効果を発揮した。



位置図



台風第7号前(令和5年8月14日)

台風第7号通過(令和5年8月16日)

