

位置図



全景



災害発生日 : 令和5年9月28日
 降雨の状況 : 連続雨量 38.5mm
 (9月28日13時~29日12時)
 時間最大雨量 21.5mm
 ※本泊雨量観測所

発生箇所 : 利尻郡利尻富士町字雄忠志内
りしり りしりふじ おちゅうしない

捕捉量 : 24,200 m³
 状況 : 低気圧通過に伴う豪雨により土石流が発生しましたが、砂防施設が土石流を捕捉し下流地区への被害を未然に防止しました。



土石流発生前(令和5年6月12日 撮影)



土石流発生後(令和5年9月29日 撮影)