

位置図



全景



災害発生日 : 令和5年9月28日
 降雨の状況 : 連続雨量 38.5mm
 (9月28日13時~29日12時)
 時間最大雨量 21.5mm
 ※本泊雨量観測所
 りしり りしりふじ おちゅうしない
 発生箇所 : 利尻郡利尻富士町字雄忠志内
 捕捉量 : 22,700 m³
 状況 : 低気圧通過に伴う豪雨により土石流が発生
 しましたが、砂防施設が土石流を捕捉し
 下流地区への被害を未然に防止しました。



土石流発生前(令和5年7月23日 撮影)



土石流発生後(令和5年10月2日 撮影)