



【施設効果事例】 きただにがわ 北谷川砂防堰堤(鳥取県鳥取市佐治町尾際)

R2災関で整備した堰堤

災害発生日：令和5年8月15日
 降雨状況：連続雨量 589mm(8月15日0時～16日4時)
 時間最大雨量 77mm(8月15日8時～9時)
 ※佐治雨量観測所
 発生箇所：鳥取県鳥取市佐治町尾際
 崩壊状況：土石流捕捉量 約10,000m³
 状況：8月15日の台風第7号豪雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。
 下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。



土石流発生前 (R4年3月)



土石流発生直後 (R5年8月17日)

