


【施設効果事例】馬場地区_地すべり対策施設 (石川県輪島市門前町馬場)

○令和6年能登半島地震により、同一の地すべり防止区域内の施設未整備箇所において地すべりが発生したが、石川県による地すべり対策施設が整備された箇所では、被災は確認されなかった。



発生日 : 令和6年1月1日

最大震度 : 7 (志賀町香能)

わじましもんぜんまちばんば

発生箇所 : 石川県輪島市門前町馬場

