

【施設効果事例】じん다가わ神田川砂防堰堤いしかわけん わじまし いしやすみばまち(石川県輪島市石休場町)


○能登地方を震源とする最大震度7の地震により、堰堤上流部にて法面が崩落したが、石川県による砂防堰堤が整備されており、崩壊土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年1月1日
震源地 : 石川県能登地方
各地の震度 : 震度7 石川県羽咋郡志賀町・輪島市
震度6強 石川県七尾市・鳳珠郡穴水町
珠洲市・鳳珠郡能登町
震度6弱 石川県鹿島郡中能登町

位置図



詳細図



発生状況【R6.1.6撮影】

