

西<sup>にし</sup>紀<sup>き</sup>ダム事業の検証に係る検討

報告書正誤表

平成23年6月

兵 庫 県

西紀ダム事業の検証に係る検討 報告書（兵庫県 平成23年6月）正誤表

章	1. 検討経緯	
ページ	1-1	
箇所	上から4行目	
赤字 追記	誤	正
	<p>まず、西紀ダム事業等の点検を行って、検証検討の前提条件であるデータ等を変更する必要があることを確認した。</p>	<p>まず、西紀ダム事業等の点検を行って、検証検討の前提条件であるデータ等を変更する必要があることを確認した。なお、9月29日に利水参画者である篠山市に対し、ダム事業参画継続の意思、必要開発量、水需給計画の点検・確認を要請し、10月15日に篠山市から参画の継続、必要開発量1,000m<sup>3</sup>/日、西紀簡易水道事業の点検結果の回答を受けた。</p>

章	2. 流域及び河川の概要
	2.2 治水と利水の歴史
ページ	2-2
箇所	既往災害実績

誤

正

既往災害実績 \*被害状況は町全体である。

災害発生日	降雨の原因	被害状況	
S58年9月24日 ～9月30日	台風10号	旧西紀町	半壊 2戸、一部損壊 1戸 床上浸水34戸、床下浸水223戸
		旧春日町	死者 3名、全壊 3戸、半壊15戸 床上浸水157戸、床下浸水572戸
H16年10月20日 ～10月21日	台風23号	旧西紀町	不明
		旧春日町	一部損壊 9戸、床下浸水54戸

既往災害実績 \*被害状況は町全体、土砂災害による被害を含む


災害発生日	降雨の原因	被害状況	
S58年9月24日 ～9月30日	台風10号	旧西紀町	半壊 2戸、一部損壊 1戸 床上浸水34戸、床下浸水223戸
		旧春日町	死者 3名、全壊 3戸、半壊15戸 床上浸水157戸、床下浸水572戸
H16年10月20日 ～10月21日	台風23号	旧西紀町	不明
		旧春日町	一部損壊 9戸、床下浸水54戸

章	2. 流域及び河川の概要
	2.4 現行の治水・利水計画
	2.4.1 由良川水系 竹田川圏域 河川整備計画
ページ	2-12
箇所	滝の尻川の計画高水流量配分図

誤	正
<p style="text-align: center;">(単位: m<sup>3</sup>/s) [ ] : 基本高水ピーク流量 &lt; &gt; : 最大放流量</p> <p style="text-align: center;">滝の尻川の計画高水流量配分図 (単位: m<sup>3</sup>/s)</p>	<p style="text-align: center;">(単位: m<sup>3</sup>/s) 裸書 : 計画高水流量 [ ]書 : 基本高水流量 ( )書 : 最大流入量時放流量 &lt; &gt;書 : 最大放流量</p> <p style="text-align: center;">滝の尻川の計画高水流量配分図 (単位: m<sup>3</sup>/s)</p>


章	4. 西紀ダム検証に係る検討の内容
	4.2 治水に係る検討
	4.2.6 概略評価による対策案の抽出
ページ	4-44
箇所	流量配分図

誤



流量配分図

正



流量配分図

章	4. 西紀ダム検証に係る検討の内容
	4.2 治水に係る検討
	4.2.6 概略評価による対策案の抽出
ページ	4-45
箇所	河川改修区間

誤	正
<p>現行計画(西紀ダム+河川改修) 平面図</p> <p style="text-align: center;">西紀ダム</p>	<p>現行計画(西紀ダム+河道掘削) 平面図</p> <p style="text-align: center;">西紀ダム</p>