

駿河湾を震源とする地震による道路被害状況等について

＜平成21年8月17日(月) 15:00現在＞

1. 道路被害等による人的被害状況

現時点で被害情報なし

2. 孤立集落に係わる通行止め状況

現在、孤立情報なし

3. 高速道路、直轄国道の通行止め状況

(1) 高速道路

通行止めなし

路線名	区間名	被災状況	備考
東名高速	焼津IC～袋井IC (上り線)	①吉田IC～相良牧之原IC(上) 191.6kp 盛土のり面路肩部崩落40m 15日24時 応急復旧が完了し、通行止解除。	<11日> 5時08分 大井松田IC～沼津IC 通行止開始 5時08分 富士IC～袋井IC 通行止開始 5時33分 東京IC～三ヶ日IC 通行止開始 5時55分 三ヶ日IC～豊川IC(上り線) 通行止開始 8時05分 三ヶ日IC～豊川IC(下り線) 通行止開始 → 8時45分 東京IC～大井松田IC 規制解除 → 9時00分 大井松田IC～富士IC 規制解除 → 10時00分 袋井IC～豊川IC 規制解除 → 11時40分 富士IC～静岡IC 規制解除 → 13時30分 菊川IC～袋井IC(下り線) 規制解除 <12日> → 12日 24時00分 静岡IC～菊川IC(下り線)、静岡IC～焼津IC(上り線) 規制解除 <15日> → 15日 24時00分 静岡IC～袋井IC(上り線) 規制解除

(2) 直轄国道

通行止めなし

4. その他の道路の通行止め状況

・ 県管理国道

通行止めなし

・ 都道府県道

現在、2 → 2 区間で通行止め

路線名	区間名	被災状況	備考
(主) 湯河原箱根仙石原線	神奈川県箱根町元箱根	落石 <通行止め>	8/11 5時50分～ 全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし その他：現在、被災状況調査、落石防護柵内の落石撤去、防護柵の補修を実施中。
(主) 伊東西伊豆線	静岡県伊豆市国土峠	落石 <通行止め>	8/11 6時25分～ 全面通行止め 人身・物損：なし 孤立集落：なし その他：現在、被災状況調査中。

5. その他

○ 専門家派遣

8月11日 土研・国総研の専門家7名(橋梁関係5名、盛土関係2名)を東名高速の被災現場に派遣。

○ 大臣視察

8月12日 国交大臣 東名高速の被災現場を現地視察

平成21年8月11日 駿河湾を震源とする地震による通行規制状況

【拡大図】

平成21年8月17日 15:00現在

牧之原SA付近
上り線に40mの路肩崩落
→15日24時応急復旧完了

東名高速自動車道



震源地(推定)
御前崎の北東40km



(C)2007 ALPS MAPPING K.K.