

歩道整備が完了し安全・安心な歩行空間を確保

- ・当該箇所は近隣に小学校があるが歩道が未整備なため路肩を通学する危険な状態であった。
- ・今回の歩道整備で前後の既設歩道と繋がり、児童や歩行者等の安全、安心な歩行空間が確保された。



■通学路の安全・安心が向上


整備前



整備後



■地元の声



- ・学生の登下校に道路の路側帯ギリギリに歩き、大型車のすれ違いには非常に危険であったが、前より広くなり大人の散歩にも安心して歩ける（地元の声）
- ・以前は大型トラックなどが通るとストレスで、風圧で引き込まれそうでしたが歩道が広がって安心して通ることができるようになりました（地元の声）
- ・今までずっと狭かったところが広がって良かった（小学生の声）
- ・歩道が広がって安全になった（小学生の声）