


歩行空間の分離により歩行者の安全性が向上！！

・平成22年12月に国道2号本郷大橋歩道が完成し、歩行者の安全・安心が確保された。



整備前

- ・広島県三原市本郷地区には、周辺に病院、保育園及び学校が点在している。
- ・沼田川を横断する本郷大橋は路肩幅員も狭く、大型車混入率も約39%（約1万台/日）と高い。
- ・そのため、本郷大橋を渡る歩行者が危険な状況にさらされていた。

整備後(写真①)

路肩を通行する状況

整備後

橋長 248m

写真① 写真②

平面図(詳細図)

至福山

地域住民の声

・本郷市街地、JR本郷駅へのアクセスがしやすくなりました。
・ウォーキングなどの周遊ルートとして活用しています。

※ヒアリング結果

整備後(写真②)

本郷大橋歩道の利用状況

※大型車混入率・交通量はH17道路交通センサスによる