


【現場除雪事例：H14 福島県 1】

除雪工夫分類	C1:作業員の安全
工事種別	橋梁工事
工事名称	摺上川ダム国道付替399号大深谷橋下部工工事
施工場所	福島県福島市飯坂町
工期	平成13年10月19日～平成15年2月20日
使用機材/機械	バックホウ 0.8m ³ 、ホイールローダー排出ガス対策型 0.4m ³ 、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.25m ³ (平積 0.22m ³)、バックホウ排出ガス対策型クローラ型山積 0.45m ³
現場除雪の工夫・留意点等	機械の接触が起きないように安全に留意する。



橋脚における除雪