

【現場除雪事例：H14 福島県 2】

除雪工夫分類	C1:作業員の安全
工事種別	道路改良工事
工事名称	国道改築工事
施工場所	福島県喜多方市上三宮町吉川地内
工期	平成 14 年 3 月 25 日～平成 15 年 3 月 20 日
使用機材 / 機械	バックホウ 0.8m ³ 、ブルドーザ排出ガス対策型普通 3t、
現場除雪の工夫・留意点等	現場に凍結防止剤を常時配備して、路面凍結の際ダンプトラック等のスリップ事故防止に努める。



除雪状況（作業現場）

【現場除雪事例：H14 石川県1】

除雪工夫分類	C1:作業員の安全
工事種別	道路改良工事
工事名称	主要地方道小松加賀線 道路改良工事(2工区)
施工場所	石川県小松市安宅新町
工期	平成14年9月30日～平成15年3月10日
使用機材/機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型 0.12m ³ 、ダンプトラックディーゼル式 2t 積
現場除雪の工夫・留意点等	片側一車線のため、路面が凍結したときは、作業は行わず、天候の回復を待って除雪作業を開始した。

