

【現場除雪事例：H14 北海道 5】

除雪工夫分類	C2:住民・通行者の安全
工事種別	橋梁工事
工事名称	一般国道 236 号 広尾町上豊似橋外補修工事
施工場所	北海道広尾郡広尾町
工期	平成 14 年 10 月 2 日～平成 15 年 2 月 20 日
使用機材 / 機械	バックホウ排出ガス対策型クローラ型 0.45m ³
現場除雪の工夫・留意点等	現場事務所設置場所は公共トイレ及電話ボックスなどがあり一般通行車両などの使用があるので常時使用できるように清掃し除雪しました。



現場内除雪

【現場除雪事例：H14 秋田県 4】

除雪工夫分類	C2:住民・通行者の安全
工事種別	橋梁工事
工事名称	平成13年度(繰越) 緊急地方道路整備工事
施工場所	秋田県河辺郡雄和町
工期	平成14年3月29日～平成15年3月14日
使用機材/機械	バックホウ 0.8m ³
現場除雪の工夫・留意点等	工用道路と農道の交差する部分がある為、農耕車両が通行出来る様に除雪し、現場内に堆積させる。

