


【現場除雪事例：H13 北海道 104】

除雪工夫分類	D1:構造物への配慮
工事種別	防災工事
工事名称	一般国道231号浜益村ガマタ防災工事
施工場所	北海道浜益村
工期	平成13年3月6日～平成14年3月1日
使用機材/機械	バックホウ(キャタピラ三菱320B)0.7m ³ 級、タイヤショベル(フルカワFL302)0.4m ³ 級
現場除雪の工夫・留意点等	現場が地山岩体と仮設鋼材の間の狭い土地であるため、機械とそれらの接触をさける目的で合図者を配置。



人力による仮設覆工上の除雪