

平成 16 年 (2004 年)新潟県中越地震 (第 10 報)

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

1. 本省及び地整等の体制について

国 土 交 通 本 省	<u>10月23日</u>	<u>17:56</u>	<u>非常体制</u>	
国 土 交 通 本 省	<u>10月24日</u>	<u>7:50</u>	<u>非常災害対策本部</u>	
北陸地方整備局	<u>10月23日</u>	<u>18:00</u>	<u>非常体制</u>	東 北 運 輸 局 <u>10月23日</u> <u>17:56</u> <u>警戒体制</u>
関東地方整備局	<u>10月23日</u>	<u>18:00</u>	<u>警戒体制</u>	<u>21:00</u> <u>注意体制</u>
東北地方整備局	<u>10月23日</u>	<u>18:00</u>	<u>警戒体制</u>	関 東 運 輸 局 <u>10月23日</u> <u>18:00</u> <u>警戒体制</u>
		<u>20:40</u>	<u>注意体制</u>	北陸信越運輸局 <u>10月23日</u> <u>18:00</u> <u>非常体制</u>
国土地理院	<u>10月23日</u>	<u>18:30</u>	<u>災害対策本部</u>	

2. 地震概要

1. 発生日時 平成 16 年 10 月 23 日 17 時 55 分頃

 - 震源地 新潟県中越地方 (北緯 37.3 度、東経 138.8 度)
 - 震源の深さ 約 20 km
 - 地震の規模 マグニチュード 6.8
 - 各地の震度 (震度 4 以上)
 - 震度 6 強 新潟県中越
 - 震度 5 弱 福島県会津、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、新潟県上越、新潟県下越、長野県北部
 - 震度 4 宮城県南部、山形県庄内、山形県村山、山形県置賜、福島県浜通り、茨城県南部、栃木県南部、埼玉県南部、東京都 23 区、新潟県佐渡、石川県能登、山梨県東部
 - この地震による津波の心配はありません
2. 発生日時 平成 16 年 10 月 23 日 18 時 12 分頃

 - 震源地 新潟県中越地方 (北緯 37.2 度、東経 138.8 度)
 - 震源の深さ ごく浅い
 - 地震の規模 マグニチュード 5.9
 - 各地の震度 (震度 4 以上)
 - 震度 6 強 新潟県小千谷市
 - 震度 5 弱 新潟県出雲崎町、新潟県長岡市、新潟県中之島町
 - 震度 4 新潟県安塚町、新潟県三和村、新潟県六日町、山形県山辺町、山形県中山町、福島県西会津町、福島県只見町、群馬県北橘村、白沢村、埼玉県白岡町
 - この地震による津波の心配はありません
3. 発生日時 平成 16 年 10 月 23 日 18 時 34 分頃

 - 震源地 新潟県中越地方 (北緯 37.3 度、東経 138.9 度)
 - 震源の深さ 約 10 km

- ・地震の規模 マグニチュード 6.3
- ・各地の震度（震度 4 以上）
 - 震度 6 強 新潟県十日町市千歳町
 - 震度 6 弱 新潟県小千谷市、新潟県六日町、新潟県安塚町
 - 震度 5 強 新潟県浦川原村、新潟県新潟三島町、新潟県出雲崎町、新潟県小出町、新潟県長岡市、新潟県和島村、新潟県西山村、新潟県上越市、新潟県牧村、新潟県三和村、新潟県与板町
 - 震度 5 弱 新潟県清里村、新潟県広神村、新潟県大島村、群馬県片品村、群馬県白沢村、群馬県昭和村
- ・この地震による津波の心配はありません

3.政府の対応

- 官邸対策室 18:00設置
- 緊急参集チーム会議 19:00～ 23:47
- 防災大臣記者会見 19:25
- 政府先遣隊 21:05市ヶ谷発、23:00現地到着
- 災害対策関係省庁連絡会議開催（24日 1:30）
- 政府調査団を24日派遣
- 平成 16年（2004年）新潟県中越地震政府非常災害対策本部設置（24日 7:50）
- 政府非常災害対策本部第一回会合開催（24日 9:30）

4.国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 固定カメラによる現地画像を官邸及び関係機関へ配信
- 北陸地方整備局へ！新潟離陸 19:40
- みちのく号 19:40仙台離陸、20:45新潟空港到着、21:35新潟空港離陸
- 被災建築物応急危険度判定の実施について北陸整備局を通じて県に指示（24日朝から県において開始予定）
- 国総研に建築物の被害調査の準備を要請
- 被災住宅の補修相談窓口の設置を関係団体に要請（24日正午から開設予定）
- 被災者の住宅確保について公営住宅の空家の把握及び応急仮設住宅の建設協力について関係団体へ要請等を実施
- 国土地理院は電子基準点による地殻変動の監視を強化するとともに、電子基準点の点検のため、24日中に職員が現地に出発
- 国土地理院は航空機「くしかぜ」による空中写真撮影を24日午前中に開始予定
- 航空・鉄道事故調査委員会が調査官を現地に派遣（23日）
- 河川局災害査定官を現地に派遣（24日）
- 政府調査団として、河川局防災課長及び道路局高速国道課長を派遣（24日）
- 国土交通大臣が現地視察（24日）
- 平成 16年（2004年）新潟県中越地震国土交通省非常災害対策本部設置（24日 7:50）
- 国土交通省非常災害対策本部会議開催（24日 9:00）

5. 所管施設等の状況

○道路 (10月24日 4:10現在)

1) 高速道路

関越道 通行止め 長岡 JCT～月夜野 IC (下り線) 長岡 JCT～湯沢 IC (上り線)

被災状況 小出 IC～長岡 JCT 多数箇所の段差、法面崩壊

小千谷 IC～堀之内 IC は特に被害大 (深さ約 10m の陥没、約 1.0m の段差、法面崩壊)

山本山トンネル (小千谷 IC～越後川口 IC、L=1,800m) 杭口コンクリート剥落

人的被害なし

北陸道 通行止め 柿崎 IC～三条燕 IC

被災状況 米山 IC～長岡 JCT 多数箇所の段差

西山 IC～長岡 JCT 下り線 (本線横断ボックス部付近約 2.0m 段差)

2) 直轄国道

国道 8号 中ノ島町～見附市 多数箇所の段差、路面陥没

国道 17号 長岡市～小出町 多数箇所の段差、路面陥没

和南津トンネル (川口町、L=300m) コンクリート剥落、人的被害なし

国道 116号 柏崎市 路面陥没

3) 地方公共団体の管理する道路

国道 117号 小千谷市 多数箇所の段差、路面陥没

国道 291号 小千谷市 土砂崩壊 車 3台被災

(県道小千谷長岡線においても、土砂崩壊により車が被災している模様←詳細確認中)

その他、被害箇所多数

○河川 (10月24日 7:00現在)

・被災状況

詳細は調査中

【直轄河川】

整備局	水系	河川	被害状況				対策状況
			左右岸	キ口	地先	状況	
北陸	信濃川	信濃川	右岸	2.0	中之島町 中条	堤防L=300m間で亀裂 箇所数確認中	ロープを張って対応
北陸	信濃川	信濃川	右岸	2.5	中之島町 中条	堤防天端にクラック W=2cm以下、L=200m、 深さ不明	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	3.0	中之島町 松ヶ崎	堤防天端にクラック W=1cm、深さ5cm、 L=100m	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	4.5	与板町 馬越	堤防陥没L=300～400m 幅20～30cm	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	7.0	中之島町 並木新田	長呂樋管付近で亀裂 小規模	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	15.0	長岡市 荻野	堤防陥没L=70m、沈下 50cm堤内側にはらみ	詳細調査中

北陸	信濃川	信濃川	右岸	17.3	長岡市 長岡	大手大橋（県道橋） 右岸の本橋と小橋の 間に沈下、段差5～ 7cm	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	20.7	長岡市 水梨	堤防亀裂幅=15cm、深 さ=1.0m	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	25.75	越路町 釜ヶ島	天端にクラック L=50m W=30cm 段差 20cm	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	26.0	越路町 釜ヶ島	天端にクラック L=100m W=20cm	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	26.0～ 26.25	越路町 釜ヶ島	堤防亀裂3～4列、幅 =50cm、深さ=20cm 通行困難	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	27.0	越路町 岩野	川表裏肩クラック堤防天 端±30cm	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	27.0	越路町 釜ヶ島	堤防波うちL=100m H=50cm（最大で）	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	27.2	越路町 岩野	坂路陥没	通行止め要請中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	27.75	小千谷市 五辺	天端にクラック	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	28.5	長岡市 三俵野町	法肩（川裏側）50cm 沈下、L=100m川表側 はらみ有り	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	28.5	小千谷市 五辺	堤内坂路通行不可	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	右岸	29.1～ 29.25	長岡市 三俵野町	裏法面滑り L=150m、天端幅7mの 内4m崩壊	10月24日6時より 復旧開始 盛土 工、シート張り工
北陸	信濃川	信濃川	右岸	29.5	長岡市 三俵野町	川表肩50cm沈下	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	29.8	小千谷市 高梨町	堤防の波うち、ク ラック有（規模は不 明）CCTV用腹付盛土 ずり落ち	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	32.0	小千谷市 三仏生	川表側L=50m幅4m道路 半壊（堤防不要区 間）	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	32.5	小千谷市 千谷	小千谷大橋上流 茶 郷川樋門 法面50cm 沈下L=50m 川表護岸 30cmクラック 川表 側小段50cm沈下	詳細調査中

北陸	信濃川	信濃川	左岸	34.0	小千谷市 元中子	川表路肩20cm沈下 川裏法面はらみ有り 特殊堤の打継目3cmの 開き 前面平張りコ ンクリート40cm程度 沈下	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左岸	34.7	小千谷市 日吉町	堤内側遊歩道崩れ	詳細調査中
北陸	信濃川	信濃川	左右岸	30.0	長岡市 妙見	妙見堰遠隔操作不 能、機側操作、No 1 ゲート不動 2,3,4,5,6,7ゲート作動 可能 管理橋段差発生 妙見堰管理所傾き、 職員全員退避	現地において対応 中
北陸	信濃川	信濃川	左右岸	-1.0	分水町 大川津	大河津堰操作室でゲート 異常ブザー表示 堰ゲート操作異常なし 閘門、西川水門点検 中	詳細調査中
北陸	信濃川	魚野川	右岸	23.2	大和町 エビ島	堤防天端横断クラッ ク 詳細不明	詳細調査中
北陸	信濃川	魚野川	右岸	23.3	大和町 エビ島	坂路に横断クラック	詳細調査中
北陸	信濃川	魚野川	右岸	24.5	大和町 今町新田	堤防天端縦断クラッ ク L=300m W=7～8mm	詳細調査中
北陸	信濃川	魚野川	右岸	25	大和町 今町新田	水管橋破裂	詳細調査中

【補助河川】

都道府県	水系	河川	被害状況				対策状況
			左右岸	キ口	地先	状況	
新潟県	信濃川	刈谷田川	左岸		中之島町 中之島	仮堤防において、 L=50m、幅8mm	詳細調査中
新潟県	信濃川	刈谷田川	左岸		中之島町 五百刈	堤防亀裂（確認中）	詳細調査中
新潟県	信濃川	浦瀬川		17.3	長岡市 浦瀬川	応急対策の大型土の うが崩れ道路陥没5～ 6箇所、車通行可	手配済み

新潟県	信濃川	刈谷田川				刈谷田大堰下流左岸堤防道路上に横断方向に亀裂2～3cm、刈谷田大堰下流右岸堤防道路上に縦断方向に亀裂1cm	詳細調査中
新潟県	信濃川	栖吉川				駅～庁舎前市道パレット取付部陥没、被害少	詳細調査中
新潟県	信濃川	太田川			長岡市蓬平	落合橋落橋	詳細調査中
新潟県	信濃川	釜沢川			長岡市釜沢町	住宅の裏山が崩壊河川埋塞（ダムアップで右岸側に流水が流れている）	手配済み
新潟県	信濃川	稲葉川	右岸		長岡市川崎	ブロック積護岸が被害を受けた。河川閉塞はしていない。	詳細調査中
新潟県	信濃川	洩海川	右岸			瑞穂橋下流より約300mにわたり堤防天端にクラック有り、最大巾15cm	詳細調査中
新潟県	信濃川	朝日川			小千谷市浦柄	崩土により上流ダムアップしている。	建設業協会に崩土除去を依頼

・点検対象河川及び点検状況

【直轄河川】

早朝より、詳細（二次）点検を実施予定

整備局	水系	河川	点検結果	
東北	最上川	最上川	一次点検異常なし	10月24日6:00 二次点検開始
関東	利根川	烏川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	碓氷川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	碓氷川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	神流川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	利根川上流	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	常陸利根川	異常なし	
関東	利根川	渡瀬遊水池	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	渡良瀬川	一次点検実施中	
関東	利根川	小貝川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	鬼怒川	一次点検異常なし	二次点検実施中
関東	利根川	霞ヶ浦	異常なし	
北陸	信濃川	信濃川上流	点検中	10月24日6:05 二次点検開始
北陸	信濃川	信濃川下流	一次点検異常なし	10月24日6:00 二次点検開始
北陸	信濃川	千曲川	一次点検異常なし	10月24日6:00 二次点検開始
北陸	阿賀野川	阿賀川	一次点検異常なし	10月24日6:00 二次点検開始

北陸	阿賀野川	阿賀野川	一次点検異常なし	10月24日6:00	二次点検開始
北陸	関川	関川	一次点検異常なし	10月24日6:00	二次点検開始
北陸	姫川	姫川	一次点検異常なし	10月24日6:00	二次点検開始
北陸	荒川	荒川	一次点検異常なし	10月24日6:05	二次点検開始
北陸	梯川	梯川	一次点検異常なし		

【補助河川】

都道府県	点検結果
福島県	一次点検異常なし 10月24日早朝より点検開始
山形県	一次点検異常なし 10月24日6:00点検開始
茨城県	点検中（夜間のため、一時中止して翌朝から再点検実施）
栃木県	一次点検異常なし
群馬県	点検中（夜間のため、一時中止して翌朝から再点検実施）
山梨県	一次点検異常なし
千葉県	一次点検異常なし
長野県	点検中（夜間のため、一時中止して翌朝から再点検実施）
新潟県	点検中
石川県	一次点検異常なし
富山県	一次点検異常なし

○ダム（10月24日 4:00現在）

ダム名	水系名	河川名	区分	都道府県名	一次点検	二次点検
高柴	鮫川	鮫川	補助	福島県	異常なし	
四時	鮫川	四時川	補助	福島県	異常なし	
小玉	夏井川	小玉川	補助	福島県	異常なし	
白水川	最上川	白水川	補助	山形県	異常なし	
新鶴子	最上川	丹生川	利水	山形県	異常なし	
銀山川	最上川	銀山川	利水	山形県	異常なし	
三森池	阿武隈川	七瀬川	利水	福島県	異常なし	
三国川	信濃川	三国川	直轄	新潟県	異常なし	
大川	阿賀野川	阿賀川	直轄	福島県	異常なし	
大石	荒川	大石川	直轄	新潟県	異常なし	
内の倉	加治川	内の倉	補助	新潟県	異常なし	
加治川治水	加治川	加治川	補助	新潟県	異常なし	
胎内川	胎内川	胎内川	補助	新潟県	異常なし	
早出川	阿賀野川	早出川	補助	新潟県	異常なし	
笠堀	信濃川	笠堀川	補助	新潟県	異常なし	
大谷	信濃川	五十嵐川	補助	新潟県	異常なし	
下条川	信濃川	下条川	補助	新潟県	異常なし	
刈谷田川	信濃川	刈谷田川	補助	新潟県	異常なし	
破間川	信濃川	破間川	補助	新潟県	異常なし	

鯖石川	鯖石川	鯖石川	補助	新潟県	異常なし	
正善寺	関川	正善寺川	補助	新潟県	異常なし	
柿崎川	柿崎川	柿崎川	補助	新潟県	異常なし	
大野川	国府川	大野川	補助	新潟県	異常なし	
久知川	久知川	久知川	補助	新潟県	異常なし	
新保川	国府川	新保川	補助	新潟県	異常なし	
城川	信濃川	城川	補助	新潟県	異常なし	
裾花	信濃川	裾花川	補助	長野県	異常なし	
奥裾花	信濃川	裾花川	補助	長野県	異常なし	
豊丘	信濃川	灰野川	補助	長野県	異常なし	
田島	阿賀野川	高野川	補助	福島県	異常なし	
大谷	黒瀬川	大谷川	補助	富山県	異常なし	
小屋	鵜飼川	鵜飼川	補助	石川県	異常なし	
赤芝	荒川	荒川	利水	山形県	異常なし	
岩船	荒川	荒川	利水	新潟県	異常なし	
鷹の巣	荒川	荒川	利水	新潟県	異常なし	
豊実	阿賀野川	阿賀川	利水	新潟県	異常なし	
鹿瀬	阿賀野川	阿賀川	利水	新潟県	異常なし	
揚川	阿賀野川	阿賀野川	利水	新潟県	異常なし	
新小荒	阿賀野川	実川	利水	新潟県	異常なし	
カッサ	信濃川	カッサ川	利水	新潟県	異常なし	
二居	信濃川	清津川	利水	新潟県	異常なし	
宮中取水	信濃川	信濃川	利水	新潟県	異常なし	
渋沢	信濃川	中津川	利水	長野県	異常なし	
穴藤	信濃川	中津川	利水	新潟県	異常なし	
カッサ川	信濃川	カッサ川	利水	新潟県	異常なし	
黒又川第一	信濃川	黒又川	利水	新潟県	異常なし	
黒又川第二	信濃川	黒又川	利水	新潟県	異常なし	
藪神	信濃川	破間川	利水	新潟県	異常なし	
加茂一	信濃川	加茂川	利水	新潟県	異常なし	
加茂二	信濃川	加茂川	利水	新潟県	異常なし	
川西	信濃川	南沢川	利水	新潟県	異常なし	
長福寺	信濃川	曽根川	利水	新潟県	異常なし	
坪山	信濃川	曽根川	利水	新潟県	異常なし	
野反	信濃川	中津川	利水	群馬県	異常なし	
旭	阿賀野川	阿賀川	利水	福島県	異常なし	
大内	阿賀野川	小野川	利水	福島県	異常なし	
大平沼	阿賀野川	濁川	利水	福島県	異常なし	
栃沢	阿賀野川	氷玉川	利水	福島県	異常なし	
二岐	阿賀野川	佐賀瀬川	利水	福島県	異常なし	
奥只見	阿賀野川	阿賀川	利水	福島県	異常なし	
大鳥	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
田子倉	阿賀野川	阿賀川	利水	福島県	異常なし	
只見	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	

滝	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
本名	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
上田	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
宮下	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
柳津	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
片門	阿賀野川	只見川	利水	福島県	異常なし	
新郷	阿賀野川	阿賀野川	利水	福島県	異常なし	
山郷	阿賀野川	阿賀野川	利水	福島県	異常なし	
大深沢	阿賀野川	大深沢川	利水	福島県	異常なし	
上野尻	阿賀野川	阿賀野川	利水	福島県	異常なし	
湯の瀬	信濃川	裾花川	利水	長野県	異常なし	
水内	信濃川	犀川	利水	長野県	異常なし	
笹平	信濃川	犀川	利水	長野県	異常なし	
小田切	信濃川	犀川	利水	長野県	異常なし	
西大滝	信濃川	千曲川	利水	新潟県	異常なし	
浅河原調整池	信濃川	河道外	利水	新潟県	異常あり 注1)	
中禅寺ダム	利根川	大谷川	補助	栃木県	異常なし	
三河沢ダム	利根川	大谷川	補助	栃木県	異常なし	
中之条ダム	利根川	四万川	補助	群馬県	異常なし	
桐生川ダム	利根川	桐生川	補助	群馬県	異常なし	
霜積ダム	利根川	霜積川	補助	群馬県	異常なし	
碓氷ダム	利根川	碓氷川	補助	群馬県	異常なし	
道平川ダム	利根川	道平川	補助	群馬県	異常なし	
大仁田ダム	利根川	大仁田川	補助	群馬県	異常なし	
塩沢ダム	利根川	塩沢川	補助	群馬県	異常なし	
四万川ダム	利根川	四万川	補助	群馬県	異常なし	
権現堂調節池	利根川	権現堂川	補助	埼玉県	異常なし	
品木ダム	利根川	湯川	直轄	群馬県	異常なし	
藤原ダム	利根川	利根川	直轄	群馬県	異常なし	
相俣ダム	利根川	赤谷川	直轄	群馬県	異常なし	
藺原ダム	利根川	片品川	直轄	群馬県	異常なし	
渡良瀬遊水池	利根川	利根川	直轄	群馬県	異常なし	
川治ダム	利根川	鬼怒川	直轄	群馬県	異常なし	
川俣ダム	利根川	鬼怒川	直轄	群馬県	異常なし	
矢木沢ダム	利根川	利根川	機構	群馬県	異常なし	
奈良俣ダム	利根川	利根川	機構	群馬県	異常なし	
草木ダム	利根川	渡良瀬川	機構	群馬県	異常なし	
須田貝ダム	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
玉原ダム	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
赤三調節池	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
板室ダム	那珂川	那珂川	利水	栃木県	異常なし	
栗山ダム	利根川	ネベ沢川	利水	栃木県	異常なし	
土呂部ダム	利根川	土呂部川	利水	栃木県	異常なし	
黒部	利根川	鬼怒川	利水	栃木県	異常なし	

茂沢ダム	利根川	茂沢川	利水	群馬県	異常なし	
丸沼ダム	利根川	片品川	利水	群馬県	異常なし	
小森ダム	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
白砂ダム	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
鍛冶屋沢ダム	利根川	利根川	利水	群馬県	異常なし	
中之条ダム	利根川	四万川	利水	群馬県	異常なし	
平出ダム	利根川	片品川	利水	群馬県	異常なし	
神水ダム	利根川	神流川	利水	群馬県	異常なし	
早川ダム	利根川	早川	利水	群馬県	異常なし	
寺沢ダム	利根川	早川	利水	群馬県	異常なし	
高津戸ダム	利根川	渡良瀬川	利水	群馬県	異常なし	
黒坂石ダム	利根川	黒坂石川	利水	群馬県	異常なし	
庚申ダム	利根川	早川	利水	群馬県	異常なし	

一時点検終了後、二次点検を翌朝より実施予定。

注 1) 浅河原調整池 (JR東日本、河道外貯留施設) 浅河原地区に避難指示。

監視員を配置し、常時監視体制を確保。堤体からの漏水なし。

直轄 10 ダム
機構 3 ダム
補助 37 ダム
利水 70 ダム
合計 120 ダム

○土砂災害等の被害状況 (10月24日 7時00分現在)

都道府県名	発生災害	発生 件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方 不明	負傷者	全壊 流出	半壊	一部 損壊		
新潟県	土砂崩れ	1		2					長岡市濁沢にて家屋 1 戸埋没、2人不明	
	土砂崩れ	1							小千谷市吉谷にて1人 生き埋め (NHK報道)	23日19:40救出
	土砂崩れ	1							小千谷市浦柄にて車 3 台埋まる	全員救出済み
	土砂崩れ	1							小千谷市浦柄にて家屋 1戸埋没生き埋め人数 不明 (NHK報道)	23日23:55 1名救出
	(急傾指定地内)								加茂市根古屋地区にて 直接の被害はないが、 市道の変状から避難勧 告発令	21:00避難勧告発令 (4戸人数不明)
	土砂崩れ	1		7					小千谷市塩谷にて家屋 3戸倒壊、7人不明 (NH K報道)	現地未確認
	土砂崩れ	1							見附市椿沢町の椿田川 にて土砂埋塞 5戸孤立	24日2:20 に孤立解消
	土砂崩れ	1		1					小千谷市桜町にて家屋 1戸倒壊、6名救出 1名 不明 (NHK)	現地未確認

	土砂崩れ	1							山古志村油夫 (ゆふ) にて住宅 3棟押し流し、集落孤立 (NHK)	現地未確認
	土砂崩れ	1							山古志村にて大規模な地すべりをヘリより撮影 (NHK) 場所未確認	現地未確認
	土砂崩れ	1							川口町中山にて町道埋塞	現地未確認
	合 計	10	0	10	0	0	0	0		

特に人的・物的被害発生箇所について記載している。詳細については確認中であり変わる事もある。
災害発生時の土砂崩れは、まだ地すべりやがけ崩れ等の現地確認ができていない。
東北地方整備局のヘリが現地確認中、北陸地方整備局のヘリは7:50出発予定

○ 海岸

・ 点検対象及び点検状況

【直轄海岸】

整備局	都道府県	海岸名	概略点検		詳細点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
北陸	新潟県	新潟海岸	10/23	10/23 22:40 異常なし	10/24 08:30 (予定)	

【補助海岸】

整備局	都道府県	海岸名	概略点検		詳細点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
北陸	新潟県		10/23	10/23 異常なし	10/24 点検中	
北陸	石川県		10/23	10/23 異常なし		

・ 被害状況

詳細は調査中

○鉄道(10月24日 7:00現在)

事業者名	線 名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
東日本旅客鉄道㈱	上越新幹線	高崎～新潟	23日	調査中			調査中 浦佐駅～長岡駅間で列車脱線
	信越本線	柏崎～東三条	23日	調査中			調査中
	飯山線	豊野～越後川口	23日	調査中			調査中
	磐越西線	新津～喜多方	23日	調査中			調査中
	只見線	小出～只見	23日	調査中			調査中
	上越線	水上～宮内	23日	調査中			調査中
	越後線	柏崎～吉田	23日	調査中			調査中
西日本旅客鉄道㈱	北陸本線	糸魚川～直江津	23日	調査中			調査中
北越急行	ほくほく線	六日町～犀潟	23日	調査中			調査中

○航空(10月24日 7:00現在)

被害情報なし

○港湾(10月24日 7:00現在)

目視点検の結果、現在のところ、下記の港湾では被害なし。

岩船港、新潟港、寺泊港、柏崎港、直江津港、姫川港、両津港、赤泊港、小木港、二見港
船舶による海上からの緊急物資等の受入可能

○バス(10月24日 7:00現在)

被害情報なし

○海上交通の状況(10月24日 7:00現在)

被害情報なし

○下水道施設の被害状況(10月23日 22:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況
新潟県	新潟県	堀之内処理場	分水槽、エアレーションタンククラック漏水、管理用通路浸水、汚泥消化タンク亀裂 汚泥漏れ

○公園施設の被害状況(10月23日 22:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況
新潟県	国	国営越後丘陵公園 (長岡市)	園路に約20mの亀裂、休憩所に段差が発生

○その他

新潟市内で火災 1件発生

栃尾市 石油タンク2件転倒

柏崎市 救急事件 7件

信濃川河川事務所 庁舎破損、ロッカー転倒

長岡市内 火災 7件発生

6.人的被害 (消防庁調 10月24日 7:00現在)

都道府県名	人 の 被 害			建物 被害
	死 者	行 方 不明者	負傷 者	
	人	人	人	
新潟県	14	3	約300	10
長野県			3	
合計	14	3	約303	10

問合先 河川局防災課災害対策室 水落
代 表： 5253 - 8111 内線 35 - 822
直 通： 5253 - 8461