

日向灘を震源とする地震について(第3報:最終報)

※ この地震の災害情報はこの報告をもって最終報とします。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	3月27日	11:50	警戒体制	3月27日	11:50	警戒体制	
		18:35	体制解除			体制解除	
九州地方整備局	3月27日	11:50	警戒体制	九州運輸局	3月27日	11:50	警戒体制
		18:35	体制解除			17:15	体制解除
四国地方整備局	3月27日	11:50	注意体制	四国運輸局	3月27日	11:50	注意体制
		14:30	体制解除			15:00	体制解除

2. 地震の概要

- 発生日時 平成18年3月27日 11時50分頃
- 震源地 日向灘(北緯32.6°、東経132.2°)
- 震源の深さは約35km、地震の規模(マグニチュード)は5.5(暫定値)
- 各地の震度(震度4以上)

震度5弱	大分県	佐伯市蒲江	佐伯市鶴見	
震度4	大分県	臼杵市臼杵	佐伯市中村南	佐伯市春日町
		佐伯市役所	佐伯市弥生	佐伯市米水津
		豊後大野市清川町		
	宮崎県	延岡市天神小路	延岡市古城町	北川町白石中央住宅
		高千穂町三田井		
	高知県	宿毛市桜町		
- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。
- 国土交通省の設置している地震計
延岡河川国道事務所(宮崎県延岡市大貫町1-2889 東経131度39分33秒、北緯32度34分35秒)で最大加速度108gal、最大SI値9kineを観測

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 災害対策用ヘリコプター「はるかぜ」調査を実施

4. 人的被害(27日18時30分現在消防庁調べ)

被害なし

5. 所管施設等の状況

○道路

- ・特段の被害報告なし。
- ・高速道路
 - ・下記路線において、12:00より点検のため通行止め。13:00点検完了。異常なし。
東九州道(臼杵IC~津久見IC)
 - ・その他、下記路線において、点検を完了し、異常なし。
大分道(大分IC~大分米良IC)、東九州道(大分米良IC~臼杵IC)
- ・有料道路
 - ・下記路線において、点検を完了し、異常なし。
大野川大橋有料道路、米良有料道路、大分空港道路(以上、大分県)、小倉ヶ浜有料道路(宮崎県)

- ・直轄国道
 - ・点検完了し、異常なし(国道10号、56号、57号)。
- ・県管理道路(補助国道・地方道)
 - ・点検完了し、異常なし(高知県、大分県、宮崎県)。

○鉄道

四国

- ・土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線(全線)は、点検のため運転を見合わせていたが異常が無かったため、本日27日13:39運転再開。

九州

- ・JR九州運行停止区間なし(14:13日豊本線佐伯～日向市間の徐行運転解除)

○空港

- ・大分空港は通常どおり運航
- ・その他周辺空港(新北九州、松山空港等)においても異常なく、通常運用中。

○高速バス関係

- ・運休、遅延及び事故等情報なし。平常運行中。

○海上交通関係

- ・施設被害・運休等なし

○港湾関係

- ・大分県、宮崎県、高知県の港湾及び海岸保全施設について目視点検の結果被害なし。

○観光関連

- ・被害情報なし。

○河川

- ・国管理河川、都道府県管理河川ともに点検を終了し、異常なし。

○ダム

- ・中筋川ダムを含む20ダムで点検を終了し、異常なし。
- ・5ダムにおいて点検を終了し、異常なし。

○土砂災害等の被害状況

- ・被害情報なし
- ・砂防関係施設点検状況
 - (直轄)対象施設なし。
 - (補助) 宮崎県において点検実施中。
 - 高知県、大分県において点検終了、異常なし。

○河川局所管海岸保全施設の被害状況等

【直轄海岸】該当無し。

【補助海岸】高知県、大分県、宮崎県において点検終了し、異常なし

問合先: 河川局防災課災害対策室 水落 代 表: 03-5253-8111 内線35-822 直 通: 03-5253-8461
--