

## 新潟県中越地方を震源とする地震について(第3報:最終報)

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

### 1. 本省及び地整等の体制について

国土交通本省	<u>6月20日</u>	13:03	警戒体制
		<u>17:50</u>	体制解除
北陸地方整備局	<u>6月20日</u>	13:03	警戒体制
		<u>17:50</u>	体制解除
北陸信越運輸局	<u>6月20日</u>	13:03	警戒体制
		<u>17:50</u>	体制解除

### 2. 地震概要

- 発生日時 平成17年6月20日 13時03分頃
- 震源地 新潟県中越地方(北緯37.2度、東経138.6度)
- 震源の深さ 約15km
- 地震の規模 マグニチュード5.0
- 各地の震度(震度5弱以上)  
震度5弱 長岡市 柏崎市
- この地震による津波の心配はありません

- 発生日時 平成17年6月20日 13時15分頃
- 震源地 新潟県中越地方(北緯37.2度、東経138.6度)
- 震源の深さ ごく浅い
- 地震の規模 マグニチュード4.1
- 各地の震度  
震度4 柏崎市
- この地震による津波の心配はありません

### 3. 政府の対応

- 地震発生後直ちに官邸危機管理センターの体制を強化

### 4. 国土交通省の対応

- 国土交通省として被害情報の収集・把握を実施
- 所管施設等について点検中

### 5. 人的被害(消防庁18:10現在調べ)

- ・軽傷者1名(柏崎市)

## 6. 所管施設等の状況

### ○道路(17:00現在)

#### ・高速道路

下記の路線において、点検のため通行止めを実施したが、点検を完了し、異常なし。

14:15に通行止めを解除

北陸道 柿崎IC－三条燕IC

関越道 小出IC－長岡JCT

#### ・直轄国道

15:43までに点検を終了し、異常なし。

#### ・県管理道路 点検中

### ○河川(17:00現在)

・直轄河川は点検対象の信濃川水系信濃川及び妙見堰で点検終了、大河津堰は二次点検中

・補助河川は新潟県内で点検中

・現在のところ被害情報なし

### ○ダム(17:00現在)

・点検対象6ダムにおいて一次点検終了

・現在のところ異常報告なし

### ○砂防(17:00現在)

・直轄施設については工事実施箇所周辺の点検終了、異常なし

・補助については、与板・十日町管内については点検終了、長岡・柏崎・妙高砂防および小千谷管内においては県職員により施設並びに災関等事業実施箇所を点検中

・直轄、補助ともに現在のところ異常なし

### ○海岸(17:00現在)

・直轄は対象なし。補助については、新潟県で施設点検中。

・現在のところ被害情報なし。

### ○下水道(17:00現在)

・県、市町村ともに点検終了、被害報告なし

### ○公園(17:00現在)

・国営越後丘陵公園、県、市町村ともに点検終了、被害報告なし

### ○その他都市施設(17:00現在)

・被害報告なし

### ○住宅(17:00現在)

・公営住宅については点検終了、異常なし

### ○官庁施設(17:00現在)

・官庁施設において被害報告なし

○鉄道(17:00現在)

- ・JR東日本新潟支社管内
  - ①新幹線
    - ・通常どおり運行中(速度規制等なし)
  - ②在来線
    - ・速度規制のある線区  
信越線(米山～前川間) →15:29速度規制解除
    - 他の線区については通常どおり運行中(只見線、飯山線、上越線)
- ・JR東日本長野支社管内
  - ①在来線
    - ・全線通常どおり運行中
  - ・北越急行
    - ①まつだい～犀潟間 →15:05 速度規制解除

○空港(17:00現在)

- ・新潟空港施設被害等なし 通常運用中

○港湾(17:00現在)

(港湾施設、海岸保全施設)

- ・重要港湾 直江津港、地方港湾 柏崎港について、目視点検の結果異常なし。

○海事(17:00現在)

- ・現在まで被害情報なし

○高速バス(17:00現在)

- ・現在まで、被害等の情報なし。
- ・14時15分、高速道路の通行止め解除により、5～25分の遅れ(運休なし)

○観光関連(17:00現在)

- ・関連観光施設等、被害なし

## 7. その他

信濃川河川事務所(長岡市)、長岡国道事務所(長岡市)、高田河川国道事務所(上越市)では、揺れを感じたものの、棚のものが落ちる等の被害は無し。

問合先: 河川局防災課災害対策室 水落
代 表: 5253-8111 内線35-822
直 通: 5253-8461