

( 速 報 )  
平成18年7月19日12時00分  
河川局防災課災害対策室

## 天竜川の堤防決壊について

19日午前9時35分頃、天竜川上流、長野県上伊那郡箕輪町松島北島地先において、長さ約60m、幅約5m、高さ約2mの堤防が決壊しました。

浸水被害等については、田畑のみで、詳細は確認中です。

## 天竜川決壊現場(おおむねの位置)

