

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42352  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月22日

リコール届出番号	外-1486	リコール開始日	平成20年4月23日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ジョンディア 問合せ先：日立建機 開発・生産統括本部 品質保証センター サービスG Tel：0298-32-7109	
不具合の部位（部品名）	作業灯点灯状態確認装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行中に使用しない灯火（作業灯）において、運転者席で点灯状態を確認できる装置を備えていないものがあり、保安基準に適合していないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点灯状態を確認できる装置の有無を点検し、取り付けられていない場合は取り付ける。		
不具合件数	—	事故の有無	—
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者へ直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者をすべて把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、後面窓ガラスの左下側又はモニタースタンド左側にステッカー（外-1486）を貼る。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジョンディア	L100H	LX100-5	L100H-562206～L100H-577391 平成10年9月1日～平成12年12月7日	76台	
ジョンディア	L120H	LX120-5	L120H-566135～L120H-577356 平成10年10月1日～平成12年10月25日	52台	
ジョンディア	L150H	LX150-5	L150H-572309～L150H-577376 平成11年4月1日～平成13年5月1日	16台	
ジョンディア	L230H	LX230-5	L230H-565845～L230H-572672 平成10年4月1日～平成11年9月1日	5台	
	(計4型式)	(計4機種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年4月1日～平成13年5月1日	(計149台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。